

הסטוריה של רכב : 23-074-39

תאריך	מוסך	כרטיס	חשבונית	מד אוץ ש.מ	סוג	אח. מס.פריט/עבודה	תאור עבודה/חלק	כמות
2024/01/25	20423	97165	103010	ע	ל		* נבדק - נמצא תקין	0.00
2024/01/25	20416	97042	102470		חלק	15208AA160	מסנן שמן מנוע FOR/IMP/XV	1.00
2024/01/25	20416	97042	102470		חלק	22401AA781	מצת מנוע FOR/XV FB20	4.00
2024/01/25	20416	97042	102470		חלק	803916010	טבעת אטימה פקק שמן XV/FOR	1.00
2024/01/25	20416	97042	102470		חלק	SN5C2	שמן מנוע C2 5W30 SUBARU G	1.10
2024/01/25	20416	97042	102470		חלק	F9410	מסיר פיח מרוכז לרכבי בנז	1.00
2024/01/25	20416	97042	102470		חלק	SOA868V9272	נוזל קרור כחול גלון 3.78	0.20
2024/01/25	20416	97042	102470		חלק	1L RPAG46	שמן מדחסים פיאט+איבקו	0.10
2024/01/25	20416	97042	102470		חלק	SYF1234.C	בלון גז חדש YF1234 4.5KG	0.10
2024/01/25	20416	97042	102470	ע	ל	PM0009N	טיפול 105000 ק מ או 84 חודשים	1.70
2024/01/25	20416	97042	102470	ע	ל	0530A100	ניקוי בית מצערת	0.10
2024/01/25	20416	97042	102470	ע	ל	AC0001R	ריקון גז	0.40
2024/01/25	20416	97042	102470	ע	ל	AC0002R	מילוי גז	0.40
2024/01/25	20416	97042	102470	ע	ל	AC0999Z	בד' אטימות מערכת מיזוג	0.50
2024/01/25	20416	97042	102470	ע	ל	X	לאחר בדיקות מזגן ייתכנו עלויות נוספות	0.00
2024/01/25	20416	97042	102470	ע	ל	X	נמסר ללקוח להגיע בעוד 7 ימים לביקורת	0.00
2024/01/25	20416	97042	102470	ע	ל	X	דליפות	0.00
2001/04/24	20001	103600	94632		חלק	31825AA053	יח שליטה גיר CVT (מוח) XV MY12/FOR	1.00
2001/04/24	20001	103600	94632		חלק	806912200	טבעת אטימה לגיר CVT 013 XV	2.00
2001/04/24	20001	103600	94632		חלק	K0425Y0711	20L חביונית שמן CVT2 גיר	0.35
2001/04/24	20001	103600	94632	ע	ל	X	נורות דולקות לוח שעונים - סריקת תקלות	0.00
2001/04/24	20001	103600	94632	ע	ל	X	קודי תקלה - SOLENIIDD C - P0971	0.00
2001/04/24	20001	103600	94632	ע	ל	CVT001N	בדיקת תה"ל רציפה	0.40
2001/04/24	20001	103600	94632	ע	ל	CVT003M	בדיקה עם סקאנר כולל נסיעת מבחן	0.80
2001/04/24	20001	103600	94632	ע	ל	CVT004M	לימוד גיר	0.50
2001/04/24	20001	103600	94632	ע	ל	CVT017R	פח"ה מוח סולונואידים	1.40
2001/04/24	20001	103600	94632	ע	ל	CVT001R	פח"ה נוזל תיבת הילוכים רציפה	0.30
2024/03/24	20831	49056	94117	ע	ל	X	יש תקלה במוח גיר נשלח למוסך המרכזי	0.00
2025/12/23	20825	48941	91500		חלק	803916010	טבעת אטימה פקק שמן XV/FOR	1.00
2025/12/23	20825	48941	91500		חלק	15208AA160	מסנן שמן מנוע FOR/IMP/XV	1.00
2025/12/23	20825	48941	91500		חלק	42072AJ060	מסנן דלק 09-16 XV/FOR	1.00
2025/12/23	20825	48941	91500		חלק	42046SC000	אטם גומי מש. דלק 010 B4	1.00
2025/12/23	20825	48941	91500		חלק	42025SC000	אטם מש' דלק 09-13 FOR	1.00
2025/12/23	20825	48941	91500		חלק	16546AA120	מסנן אויר B4/B3/XV/FOR	1.00
2025/12/23	20825	48941	91500		חלק	72880FG000	מסנן מזגן B3/FOR/XV	1.00
2025/12/23	20825	48941	91500		חלק	215006	נוזל בלמים 0.5L DOT4	1.00
2025/12/23	20825	48941	91500		חלק	SN5C2	שמן מנוע C2 5W30 SUBARU G	1.00
2025/12/23	20825	48941	91500		חלק	S418	תוסף דלק בבזין ממותג SUBA	1.00
2025/12/23	20825	48941	91500		חלק	20204AG011	תותב למתלה ק. 04 XV/FOR/B	2.00
2025/12/23	20825	48941	91500	ע	ל	PM0008N	טיפול 90000 ק מ או 72 חודש	2.80
2025/12/23	20825	48941	91500	ע	ל	X	החלפת תותבים למשולשים	0.00
2025/12/23	20825	48941	91500	ע	ל	X	כיוון פרונט	0.00

הסטוריה של רכב : 23-074-39

תאריך	מוסך	כרטיס	חשבונית	מד	אופן	ש.מ	סוג	אח. מס.פריט/עבודה	תאור עבודה/חלק	כמות
43	1021/07/2021	79947		70517			ע	ל	* יש אישור עבודה ליניב רועי 14:20	0.00
44	1021/07/2021	79947		70517			ע	ל	BR000RL פו"ה רפידות בלם אחוריות שני צדדים	0.70
45	1021/07/2021	79947		70517			ע	ל	BR000AL פו"ה רפידות בלם קדמיות שני צדדים	0.50
46	1021/07/2021	79947		70517			ע	ל	AC0042R פו"ה מסנן מזגן	0.10
47	1021/07/2021	79947		70517			ע	ל	IN0001R פו"ה קרב מסנן אוויר	0.10
48	1021/07/2021	79947		70517			ע	ל	PM0007N טיפול 75000 ק מ או 60 חודש	1.00
49	1021/07/2021	79947		70517			חלק	ל	26696FJ000 סט דסק' אח. IMP/XV/FOR	1.00
50	1021/07/2021	79947		70517			חלק	ל	26296SC021 סט דסק.קד 09-13 XV/FOR	1.00
51	1021/07/2021	79947		70517			חלק	ל	72880FG000 מסנן מזגן B3/FOR/XV	1.00
52	1021/07/2021	79947		70517			חלק	ל	16546AA120 מסנן אוויר B4/B3/XV/FOR	1.00
53	1021/07/2021	79947		70517			חלק	ל	5LT S103173 שמן 5W30 C2 מוטול מ	1.10
54	1021/07/2021	79947		70517			חלק	ל	803916010 טבעת אטימה פקק שמן XV/FOR	1.00
55	1021/07/2021	79947		70517			חלק	ל	15208AA160 מסנן שמן מנוע FOR/IMP/XV	1.00
56	225 02/06/2020	119913	5	56452			ע	ל	X שיפוץ מגן	0.00
57	225 02/06/2020	119913	5	56452			ע	ל	X חשמל	0.00
58	225 02/06/2020	119913	5	56452			ע	ל	X צבע	0.00
59	225 02/06/2020	119913	5	56452			ע	ל	X פחחות	0.00
60	225 02/06/2020	119913	5	56452			חלק	ל	1 חומרי עזר	1.00
61	225 02/06/2020	119913	5	56452			חלק	ל	91112FJ111 קישוט פלסט. כנף ק. שמ. 01	1.00
62	225 28/05/2020	119842	5	56452			חלק	ל	S037902 שמן דיפרנציאל קד/אח	0.18
63	225 28/05/2020	119842	5	56452			חלק	ל	803926090 טבעת פקק דיפרנצ. אימ/ B4	1.00
64	225 28/05/2020	119842	5	56452			חלק	ל	S129936 נזול בלמים 0.5 ליטר, DOT-4	1.00
65	225 28/05/2020	119842	5	56452			חלק	ל	15208AA160 מסנן שמן מנוע SUBARU מקורי	1.00
66	225 28/05/2020	119842	5	56452			חלק	ל	72880FG000 מסנן מזגן B3/FOR/XV	1.00
67	225 28/05/2020	119842	5	56452			חלק	ל	803916010 טבעת אטימה פקק שמן SUBARU מקורי	1.00
68	225 28/05/2020	119842	5	56452			חלק	ל	1LT S147536 שמן מנוע 5W30 SN LukOIL	1.00
69	225 28/05/2020	119842	5	56452			חלק	ל	4LT S147543 שמן מנוע 5W3 SUBARU LukOIL	1.00
70	225 28/05/2020	119842	5	56452			חלק	ל	S142440 מסיר פיח סובארו	1.00
71	225 28/05/2020	119842	5	56452			חלק	ל	16546AA120 מסנן אוויר B4/B3/XV/FOR	1.00
72	225 28/05/2020	119842	5	56452			ע	ל	PM0005N "טיפול 60000 ק"מ או 48 חודש"	2.50
73	225 28/05/2020	119842	5	56452			ע	ל	Z1 בד' תקינות ע"פ הוראות יצרן	0.00
74	225 29/07/2019	115247	5	44500			ע	ל	Z1 בד' תקינות ע"פ הוראות יצרן	0.00
75	225 29/07/2019	115247	5	44500			ע	ל	PM0004N "טיפול 45000 ק"מ או 36 חודש"	1.00
76	225 29/07/2019	115247	5	44500			חלק	ל	S142440 מסיר פיח סובארו	1.00
77	225 29/07/2019	115247	5	44500			חלק	ל	5LT S103173 שמן 5W30 C2 מוטול מ	1.00
78	225 29/07/2019	115247	5	44500			חלק	ל	803916010 טבעת אטימה פקק שמן XV/FOR	1.00
79	225 29/07/2019	115247	5	44500			חלק	ל	16546AA120 מסנן אוויר B4/B3/XV/FOR	1.00
80	225 29/07/2019	115247	5	44500			חלק	ל	15208AA160 מסנן שמן מנוע FOR/IMP/XV	1.00
81	225 10/12/2018	110749	5	33230			חלק	ל	26231FE020 תותב לבורג קליפר IMP/XV/FOR	2.00
82	225 10/12/2018	110749	5	33230			חלק	ל	26296SC021 סט דסק.קד 09-13 XV/FOR	1.00
83	225 10/12/2018	110749	5	33230			חלק	ל	26300SA001 צל בילום ק' 00 XV/FOR/OBK	2.00
84	225 10/12/2018	110749	5	33230			ע	ל	X הח צלחות+דסקיות קד	0.00

הסטוריה של רכב : 23-074-39

תאריך	מוסך	כרטיס	חשבונית	מד אוץ ש.מ	סוג	אח. מס.פריט/עבודה	תאור עבודה/חלק	כמות
85	225 10/12/2018	110749	5	33230	ע	ל	X ניקוי מצערת ללא חיוב	0.00
86	225 16/10/2018	109718	5	29760	ע	ל	Z1 בד' תקינות ע"פ הוראות יצרן	0.00
87	225 16/10/2018	109718	5	29760	ע	ל	PM0003N "טיפול 30000 ק"מ"מ או 24 חודש"	2.80
88	225 16/10/2018	109718	5	29760	חלק	ל	S142440 מסיר פיח סובארו	1.00
89	225 16/10/2018	109718	5	29760	חלק	ל	803916010 טבעת אטימה פקק שמן XV/FOR	1.00
90	225 16/10/2018	109718	5	29760	חלק	ל	72880FG000 מסנן מזגן B3/FOR/XV	1.00
91	225 16/10/2018	109718	5	29760	חלק	ל	15208AA160 מסנן שמן מנוע FOR/IMP/XV	1.00
92	225 16/10/2018	109718	5	29760	חלק	ל	S129936 נזול בלמים 0.5 ליטר, DOT-4	1.00
93	225 16/10/2018	109718	5	29760	חלק	ל	5LT SSNC2 שמן פלטיניום 5 SN-C2+	1.00
94	225 27/05/2018	107195		23352	חלק	ל	S103172 שמן מנוע 1, 03W5 לט. 2	1.00
95	225 27/05/2018	107195		23352	ע	ל	X היה חסר 0.5 ליטר	0.00
96	225 17/12/2017	104538	5	15205	ע	ל	Z1 בד' תקינות ע"פ הוראות יצרן	0.00
97	225 17/12/2017	104538	5	15205	ע	ל	PM0002N "טיפול 15000 ק"מ"מ או 12 חודשים"	1.00
98	225 17/12/2017	104538	5	15205	חלק	ל	S142440 מסיר פיח סובארו	1.00
99	225 17/12/2017	104538	5	15205	חלק	ל	5LT S103173 שמן 5W30 C2 מוטול מ	1.00
100	225 17/12/2017	104538	5	15205	חלק	ל	803916010 טבעת פקק אגן שמן מקורי B4 10	1.00
101	225 17/12/2017	104538	5	15205	חלק	ל	15208AA160 מסנן שמן מנוע אימ. 210	1.00
102	225 17/12/2017	104537		15205	ע	כ	PDIENGUPDA עדכון תוכנה למנוע (מד גו	0.20
103	225 15/10/2017	103412		11989	ע	כ	LU0002R החלפת/הוספת שמן מנוע	0.30
104	225 15/10/2017	103412		11989	ע	כ	X היה חסר 1 ליטר	0.00
105	225 15/10/2017	103412		11989	חלק	כ	S104981 שמן מנוע 1 ליטר 0W20	1.00
106	225 04/07/2017	101641		7775	ע	ל	X התלונן על לחיצת גז ללא תגובה-לא נמצא	0.00
107	225 24/04/2017	100409		4500	ע	ל	X הח מתאם חלונות	0.00