

בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

טופס סיכום אחיד

עמוד 1 מתוך 2

רשיון מס: 12145 מס' כרטיס: 97315

עפ"י הוראות משרד התחבורה

מס' רכב: 74-493-55 תוצר רכב מיצובישי דגם רכב: אוטלנדר ת' עליה לכביש 0\2017 מס' שילדה: 8491
מס' מנוע: 1404 ק"מ: 130725
מזמין הבדיקה: []
סוג השלדה: שילדת מרכב

וכתבתו

מכלול הבדיקה	סטטוס		אבחנה
	תקין	לא תקין	
מנוע		X	רעש מערכות תיזמון ושסתומים, שמן מנוע כהה, סימני בוצה במנוע
מערכת קירור		X	קורוזיה וסימני נזילה במשאבת מים
מערכת דלק	✓		
מערכת הצתה/הזרקה	✓		
מערכת גדוש מנוע	✓		
מערכות הנעה	✓		
מערכת טעינה	✓		
מערכת ההתנעה - כולל מצבר	✓		
מצמד	✓		
תיבת הילוכים	✓		
תיבת העברת הכוח	✓		
צריות גל הינע	✓		
סרן הנעה	✓		
מערכת מתלה קדמי		X	תותבים סדוקים
מערכת מתלה אחורי	✓		
מערכת היגוי חשמלי/הידראולי		X	שחיקת צמיגים, לתקן זוויות היגוי
מערכת בלמים-ללא פירוק גלגלים		X	בלאי צלחות, רפידות קדמי שחוקות, רעידות קלות בבלימה
צמיגים וחישוקים-כולל חיישן לחץ אוויר, TPMS		X	צמיגים קדמיים פגומים, חסרה ערכת תיקון קרים, נורית לחץ אוויר דולקת, שפשוף בגנטים
מערכת פליטה ומערכות למניעת זיהום אוויר	✓		
מערכת שילדה ומרכב ליקויים בעל משמעות נמוכה		X	תיקון פגיעה בצד ימין, כיפוף בעמוד קדמי וסף פנימי צד ימין, הוחלפה דלת קדמית כנף קדמית צד ימין, פגיעות פח ופגמים בצבע, תיקוני פח וצבע סביב, תיקון במשקוף ימין תיקון/החלפת פגושים, פגושים רופפים/שפשופים, לחיצות ופגמים בגג, שפשופים, בתחתית הרכב, מגן תחתון פגום
מערכת נאורה ומחוננים		X	פנסים קדמיים בלויים, פנס אחורי שמאל תחתון סדוק, שפשוף פנס איתות מראה שמאל
הערות כלליות		X	נורית טיפול דולקת, הפעלת דלת תא מטען חשמלית לקויה, מושב נהג רופף, רעש מפוח מזגן, חסר כיסוי ערפל קדמי ימין, ריפוד/פולסטיקה וגומיות בלויים-פגומים, חסר מדף אחורי, לבדוק מתזי מים לפנסים, מגבים פגומים, תקלות מחשב-יש לבצע סריקת תקלות בחברה, יש לברר זמני טיפולים, אין אחריות על גיר אוטומטי, אין אחריות למערכת חשמל ומחשב, אין אחריות על מערכת על 4 על 4, לבדוק תצורות שמן ומים בנסיעה

נבדקי רכב
לוי מלכיאל מארד
בוחן קצת ימני 141