


Vehicle: dacia lodgy
Year: 2020
Id: 86180201
(manually entered)

Cylinder Balance



Result: Passed

Signature:

מספר רישון המפעל: 40283 טלפון: 08 8520870

כתובת: הבושם 7

על פי הוראות משרד התחבורה

טופס סיכום אחיד של בדיקה כללית ללא מערכות אלקטרוניות וממוחשבות

מס' רכב	86180201	תוצר	Lodgy 1.5 dCi	דגם	Dacia	מס' שלדה	6753
מס' מנוע	0966	מד מרחק	149796	שנת יצור	2020	סוג הרכב	M1
מזמין הבדיקה	משה אליה	וכתובתו		סוג השלדה	שלדת מרכב	מסחר קטן	
מס"ד	המערכת	V	לא תקין	צבע הרכב	כסף		

מערכת שמן=נזילת שמן, מערכת שמן=בדוק היסטורית טיפולים כולל החלפת פילטר סולר,

מערכת קרור מנוע=יתר נוזל קירור,

מערכת דלק והצתה=נקישות יתר / דטונציה,

מערכת חשמל=מצבר לא תקין,

מצמד=לתקן/לכוון, הפרדה לקויה,

מיתלה קדמי=לתקן/לכוון זוויות מתלה,

מערכת היגוי=לתקן/לכוון,

בלמים קדמיים=לתקן צלחות/דיסקים/תופים, בלמים אחוריים=לפרק גלגלים לבדיקה,

צמיגים וגלגלים=צמיגים קדמיים שחוקים, צמיג אחורי שמאל פגום, צמיג אחורי ימין פגום,

תקוני מרכב, משמעות שולית=מערכות מעור / שריטות בצבע + פגמים, תקוני מרכב, משמעות,

נמוכה=תקוני מרכב וצבע, סימני פגיעה מאחור, הוחלפו חלקי מרכב, סימני תיקון במרכב, סימני מילוי חומר, נזק/תיקון/החלפה/פגושים/תומכים/סמני פתיחת ברגים דלת תא מטען

מערכת חשמל=פנס אחורי שמאלי פגום, פנסי חזית דהויים, מצורף דוח תקלות יש לגשת למוסך,

באחריות הקונה לבדוק עבר ביטוחי טרם הרכישה

הערת:

מצאים המחייבים את מכן הבדיקה הינם הממצאים המפורטים בכתב בטופס הסיכום בכפוף לתוצאות הבדיקה. משמעות הליקויים יש לקבל ממכון הבדיקה. 1.

מידע על חומרת הליקויים, והצעת מחיר לתיקון יש לקבל ממוסך מורשה או שמאי רכב לפי הצורך בלבד ובאחריות קונה הרכב. 2.

אחריות מכן הבדיקה היא כאמור רק על המכללים שבבדקו והמצוינים בטופס הבדיקה בלבד. 3.

מבלי לגרוע מכל אחריות עפ"י כל דין לרבות דיני הנדסה אחריות על תוצאות הבדיקה של מערכות מכניות בכל אחת מהבדיקות. 4.

הנה לתקופה של ששה חודשים או 6000 ק"מ. לפי המוקדם אין אחריות לתוצאות הבדיקה של מערכות מכניות עקב תקלות

במערכות ניהול ממוחשבות

צילום רישון הרכב מהרישון המקורי וכן צילום של רישון הנהיגה של מזמין הבדיקה אשר הוצגו בעת הבדיקה ישמרו ביחד עם טופס הבדיקה. 5.

והמסמכים הנלווים לתקופה של 24 חודשים

אני מזמין הבדיקה מאשר שקראתי והובאו לידיעתי הממצאים הרשומים בטופס הסיכום וידע לי שממצאים אלה בלבד מחייבים את מכן הבדיקה. 6.

כאמור בטופס זה.

על מנת למנוע הונאה באמצעות כפל רשימות רצי ומומלץ בעת העברת בעלות לבצע בדיקה והתאמה אם מספר המנוע והשלדה הרשום ברישון הרכב הנמסר. 7.

לפקיד/ה בדואר, תואם לרשום בטופס הבדיקה ואל/לרישון הרכב שהוצג בעת הבדיקה. במידה וקיימת אי התאמה, אין להעביר את הבעלות ויש לפנות

למשרד הרישון לבחור הנאש

להסרת ספק מובהר כי בדיקת הרכב המבצעת על ידי מכן הבדיקה הינה בדיקה מכנית בדבר מצב המכני של הרכב ומערכותיו בלבד. בכפוף להצהרה חתומה על ידי מזמין הבדיקה.

אני הח"מ	גילי בנימיטב	בדק רכב בעל מס' תעודה	806	מאשר כי בדקתי את הרכב בתאריך	19/01/2026	חתימה
ובצעתי מבחן דרך ברכב	כמן p לא נמצא/נמצאו לקוי בטיחותי אשר עלול לסכן עברי אורח	תהליך מבחן	בדיקה רגילה	כרטיס עמדה	ASD106139	